




Descripción del fardo:

Los fardos de aleaciones de aluminio de Metal Veneta identificados como 75 / 7 cumplirán los siguientes parámetros.

FARDO 75 / 7



Lado: 650 mm
Altura: 780 mm


Cantidad de Lingotes: 75
Peso del fardo: 500 kg ± 20 kg

La estructura es autoportante y se mantiene rígida por la acción de 4 zunchos metálicos de 19 mm de ancho por 0,7 mm de espesor pintados negro. El zunchado es neumático por entalladura. La base del fardo lo conforman 5 lingotes. La geometría de los lingotes facilitan el traslado del fardo con autoelevador.

El resto del entramado consiste en 10 filas de 7 lingotes cada uno. Su postura es ubicar el rechupe del lingote para arriba y abajo de modo alternado.

Formato del lingote:

El formato del lingote de 7 kg es el siguiente:



Lado: 660 mm
Alto: 65 mm

Ancho: 100 mm
Peso del lingote: 7 kg ± 0,20 kg

**Identificación del fardo:**

Un fardo se identifica con lo siguiente:

1) Dos rótulos adhesivos ubicados en la cara frontal y lateral derecha (**Indicados en azul**).

Se entiende que la cara frontal es aquella que permite el ingreso de las uñas del autoelevador.

El rótulo consta de la siguiente información:

	METAL VENETA S.A.		
Aleación:	Al Si 9	Cliente:	XXXXX
Colada Nº:	35153	Peso Neto (kg):	750
Fardo Nº:	1	Peso Bruto (kg):	751
Fecha:	09/06/2017 17:56	Nº de lingotes:	75

El rótulo se ubica en el lado izquierdo del primer lingote de cada cara.

2) Un adhesivo indicando el cliente destinatario. Éste se adhiere sobre el lado derecho del primer lingote de la cara frontal (**Indicado en naranja**).

CLIENTE:
XXXXX

3) Un adhesivo indicando la Precaución de precalentar el lingote antes de ingresarlo al baño de metal. Se trata de una medida para evitar quemaduras en las personas que lo manipulan.

Éste se adhiere sobre el lado derecho del segundo lingote de la cara frontal (**Indicado en rojo**).

PRECAUCIÓN
PRECALENTAR
ANTES DE USAR

Ante el pedido del cliente, el fardo lleva círculos del color identificatorios de la aleación en el centro de los lingotes de la cara frontal y lateral. **Ejemplo: círculo verde.**

Cobertura (opcional).

Un fardo lleva como cobertura una bolsa de plástico de cristal transparente de 70 micrones de espesor. Sobre la bolsa están las siguientes inscripciones:

1) Logo, nombre de la empresa y marca país.

2) Inscripción de seguridad.



INDUSTRIA ARGENTINA

ATENCIÓN
**NO INCORPORAR LINGOTES
HUMEDOS AL
BAÑO DE METAL**